


Modul využívajúci glitch, ktorý 072 opampy robia, keď sa signál približuje k railu (iirc iba negatívne).

obvod:

1. in



2. rozdeliť na 2 halfwaves spôsobom ktorý nerobí voltage drop:
3. conditioning na -5v (resp +5v pre pozitívnu časť). buď ne570 limiter, alebo ne570compounder + ako poistka zener 5.1 limiter
4. gain na -12v (resp inverting gain pre pozitívnu časť na -12v) ←tu by mali vznikáť glitche
5. attenuation (resp inverting attenuation) na -5v (resp +5v)
6. mix (+) a (-) halfwaves
7. out

From:

<http://knowledge.lom.audio/> - **LOM knowledge base**

Permanent link:

<http://knowledge.lom.audio/napady/glitch072?rev=1461597070>

Last update: **2016/04/25 17:11**

